

224. 클리닝 의류 사고사례

(91) 접착 불량 심지에 의한 버블

□ 접착 불량 심지에 의한 버블

해설)

- 클리닝 후 앞판 호주머니 부분에 버블이 발생됨. 이 사고는 겹감과 안감을 접착하고 있던 수지가 부분적으로 박리됨으로써 벗겨진 부분이 부풀어 오른 일종의 버블현상이 발생한 것임.



- 앞판 호주머니 뿐만 아니라 후드의 목 주위 부분에 현저하게 발생하였으며, 후드 주위, 옷자락 주위 등 착용중 피로가 발생되기 쉬운 부분에 발생하고 있기 때문에 전체를 처리하는 클리닝 공정 이전에 착용에 의한 접착 수지의 박리가 진행되어 있었다고 볼 수 있으며, 이것이 클리닝에 의해서 표면화한 된 것이라 생각됨.

- 접착수지는 원단과의 정합성이 문제가 되는 경우가 많고, 또 수지의 특성상 경시 열화(시간이 지나면서 분해)는 피할 수 없는 것이라 생각됨.

♠ 자료출처 : 송종욱 역, 세탁에서 나타나는 문제의류 사고사례 도감, 한국세탁업중앙회, 2011

www.textilecare.kr