

147. 클리닝 의류 사고사례

(14) 정장 상하의 품질 로트차이

□ 정장 상하의 품질 로트차이

해설)

- 양복 상하를 동일 조건으로 드라이클리닝 했는데, 상의와 하의가 분명한 색차이를 나타내었음. 자세히 살펴보면, 각각 균일하게 일정한 색 차이가 있음을 알 수 있음. 이는 원단의 로트차이에 기인한 현상으로 추정됨.
- 같은 소재를 같은 염료로 염색했을 경우에서도 직물에 따라 색에 미묘한 차이가 날 수 있음. 염색 초기와 염색 마지막의 상태가 달라지는 것 등이 원인이 됨.



- 제품에 사용된 소재는 면소재로 반응성 염료로 주로 염색되며, 염색의 후속 공정으로 고착작업(fixing)이나 미고착 염료의 수세(soaping)처리 과정에서도 로트차가 발생하는 있음. 이 경우 클리닝에 의해서 미고착 염료가 수세되는 과정에서 상의와 하의에서 색차가 발생할 수 있음.

♠ 자료출처 : 송종욱 역, 세탁에서 나타나는 문제의류 사고사례 도감, 한국세탁업중앙회, 2011

www.textilecare.kr