

176. 클리닝 의류 사고사례

(43) 바이어스 플레어 스커트의 변형

□ 자체의 중량으로 늘어나는 바이어스 플레어 스커트

해설)

- 폴리에스터 100 %의 플레어 스커트가 드라이클리닝 후 늘어났음. 좌우의 봉제 부분은 늘어나지 않았지만, 중앙부근이 아래쪽을 향해 부채모양으로 늘어난 상태임.



- 플레어 스커트는 옷자락 방향으로 퍼지도록 천을 바이어스(기울기)로 취해 제조하는 것이지만, 통상 그대로 재단하면 중앙이 늘어나기 때문에 패턴잡기 단계에

서 신축을 조정해 재단해야 함.

- 이 제품은 재단시에 조정이 거의 이루어지지 않았기 때문에 바이어스에 따른 형태 변화가 균일하게 나타나고 있음. 따라서 양쪽 옆구리의 천의 눈이 거의 직선이고, 중심부분의 눈은 비스듬하게 되어 있음. 같은 각도로 체크무늬를 비교하면 옆구리가 거의 네모, 가운데가 마름모꼴로 되어 있음을 알 수 있음.
- 한편, 이러한 제품의 경우 착용 · 보관중 자체 중량에 의해서도 쉽게 변형되는 구조로서 상품 설계와 제조 관리상 주의가 필요한 제품인 것으로 사료됨.

♠ 자료출처 : 송종욱 역, 세탁에서 나타나는 문제의류 사고사례 도감, 한국세탁업중앙회, 2011

www.textilecare.kr